




Фасад А-Ж после реконструкции




Фасад А-Ж до реконструкции




Фасад 4-1 после реконструкции




Фасад 4-1 до реконструкции






Фасад 1-4 после реконструкции



Фасад 1-4 до реконструкции



Условные обозначения :

-  замачивание кладки
-  отсутствие кирпича
-  металлочерепица

						0269355-290300-ДП-2002	
						Реконструкция здания сельского клуба в п.Пуровск	
Иван	Колос	Лавров	Медведев	Попов	Смирнов	Степанов	Лавров
						Раздел обследование и архитектура	
						ДП	2
						Фасады А-Ж, 4-1, 1-4 до и после реконструкции	
						ТюмГАСА 97/С-2	